

Freigabemitteilung



ConfigTool 8.30 Build 1030

Freigabe durch: Ralf Landowski
Datum: 04.05.2023

Micra II: Manuelles Firmware Update überarbeitet.

Micra II: Codepages hinzugefügt

Neue Druckertypen hinzugefügt: Vita V, Compa V und Micra II

Freigabemitteilung



ConfigTool 8.30 Build 1030

Freigabe durch: Ralf Landowski
Datum: 04.05.2023

8.30 Build 1010

Druckersupport für Micra II-Drucker hinzugefügt.

Remote-Konsole: Es konnten keine Buchstaben eingegeben werden.

8.20 Build 1020

Firmware-Update (APL-Drucker): Das Firmware-Update bricht nach der Übertragung der Datei 'Firmware.prn' mit einer Fehlermeldung ab.

8.10 Build 1020

Drucker hinzufügen-Assistent - Für lokale Drucker (LPT/USB) konnte kein Druckertyp ausgewählt werden.

8.10 Build 1010

Compa V und Vita V Drucker hinzugefügt

Protokollierung überarbeitet

Compa/Vita V - Firmware Version und Firmware Typ wurden nicht richtig ausgelesen.

Firmware Update - Das Update bricht mit einer Zeitüberschreitung ab, wenn das Touch Panel im Drucker aktualisiert werden muss.

8.00 Build 1010

TCPConnectTimeout - Neue Einstellung hinzugefügt (Standard = 5s)

Remote-Konsole - Eigenständiges Anwendung, die mit dem ConfigTool verwendet werden kann.

.NET Framework 4.7.2

Alle Releases ab Version 8.x sind ausschließlich 64-Bit-Versionen. Alle Releases vor Version 8.x sind ausschließlich 32-Bit-Versionen.